Reparação de danos provocados por infiltrações no Centro Interpretativo Fernão de Magalhães

Plano de trabalho

	Tarefa	Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1. Trabalhos Preparatórios																															
1	Desmonte dos elementos em madeira																															
2	Desmonte de placas de gesso cartonado																															
3	Desmonte de vãos de portas interiores																															
4	Remoção de revestimento em estuque																															
5	Limpeza de parede interior em pedra																															
6	Decapagem de elementos metálicos																															
	2. Trabalhos de construção																															
7	Execução dos elementos em madeira																															
8	Trabalhos de colocação de placas de gesso cartonado																															
9	Execução de salpico, emboço e reboco																															
10	Colocação de vão de porta interior de correr																															
11	Execução do revestimento de paredes interiores em estuque projetado																															
12	Pintura das paredes e tetos																															
13	Pintura de elementos metálicos																															