

Reparação de danos provocados por infiltrações no Centro Interpretativo Fernão de Magalhães

Plano de equipamentos

| Equipamentos | Designação | Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--------------|----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Betoneira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Equipamento de Carpintaria | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Pequeno equipamento | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | | | 2 | 2 |